

<別表2>


容器蓋が干渉する場合の対応方法 (コノシユア)



左写真のように、防音カバーが容器蓋に接触した場合、以下手順にそって本体の調整を行ってください



容器蓋が接触する原因として、本体背面部分が浮き上がっていることが挙げられます。



コードを引っ張る

本体前面をを軽く持ち上げる



本体が、防音カバーに密着するように調整を行ってください。

以上